









Figura 1. Vista de unión en madera.



Figura 2. Vista de refuerzo perimetral y cerchas.



Figura 3. Vista de la nave poniente.



Figura 4. Vista de los cultivos.