




VISTA PABELLÓN DE ESPECIALIDADES




VISTA DE PATIO COMÚN


COMPORTAMIENTO DE LA CUBIERTA SOBRE LOS PABELLONES
DISTRIBUCIÓN SOLAR EN PASILLO INTERIOR Y AULAS
PABELLÓN COMÚN




VENTILACIÓN PASIVA
PABELLÓN COMÚN



DISTRIBUCIÓN SOLAR EN PASILLO INTERIOR Y TALLER
PABELLÓN ESPECIALIDADES




VENTILACIÓN PASIVA
PABELLÓN ESPECIALIDADES



DISTRIBUCIÓN SOLAR
PABELLÓN ADMINISTRACIÓN

VENTILACIÓN PASIVA
PABELLÓN ADMINISTRACIÓN



BALDOSA CLIMÁTICA PERIMETRAL A LA RUINA
PARA EVITAR INUNDACIÓN



VISTA INTERIOR DE CASINO



VISTA PASILLO / TALLER DE CARPINTERÍA DE RIBERA