

VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL



DETALLES DE UNIÓN

UNIÓN MEDIANTE EMSAMBLE CAJA Y ESPIGA CON PASADOR SPAX 1 5/8 UNIÓN MEDIANTE TORNILLOS



LÁMINA 2 DEL EQUIPO DIS3021