

Glow Walking

Materiales

- Madera MDF de 3mm
- Tarugos de madera de 6mm
- Ampolleta led
- Tubo pvc/ madera roble
- Servomotores
- Cables
- Barniz/pintura contra UV
- Pegamento para madera antiagua

Armado

- Paso 1: Cortar las piezas requeridas en la cortadora láser
- Paso 2: Barnizar piezas
- Paso 3: Unir las piezas de la bisagra
- Paso 4: Unir los motores a la bisagra
- Paso 5: Instalar ampolleta
- Paso 6: Pegar el pvc
- Paso 7: Pasar cableado por el pvc y conectar a fuente eléctrica

