

TORRE MIRADOR PUENTE COLGANTE


EL PUENTE COLGANTE EMPLAZADO EN LA QUEBRADA DE LOS PERALES, SITUADO EN CERRO ALEGRE DE LA COMUNA DE SAN ANTONIO, HA SIDO EL PRINCIPAL ACCESO PEATONAL AL CENTRO DE LA LOCALIDAD DURANTE APROXIMADAMENTE 55 AÑOS. A PESAR DE SU IMPORTANCIA, HA RECIBIDO ESCASAS LABORES DE MANTENIMIENTO A LO LARGO DE SU EXISTENCIA, LO QUE HA PROVOCADO SU CIERRE AL PÚBLICO DEBIDO AL DETERIORO DE SU ESTRUCTURA.

ADEMÁS DEL DETERIORO ESTRUCTURAL, EL PUENTE TAMBIÉN CARECE DE ACCESO UNIVERSAL PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA Y DE TERCERA EDAD, LO QUE LIMITA SU UTILIDAD PARA UNA PARTE SIGNIFICATIVA DE LA COMUNIDAD, DADO QUE SOLO CUENTA CON ESCALERAS EMPINADAS E IRREGULARES.


A PESAR DE ESTAR CLAUSURADO, LOS VECINOS CONTINUÁN UTILIZÁNDOLO DEBIDO A QUE LAS ALTERNATIVAS PROPORCIONADAS POR LA MUNICIPALIDAD SE CONSIDERAN MÁS RIESGOSAS QUE EL PROPIO PUENTE. ESTA SITUACIÓN REFLEJA LA FALTA DE OPCIONES SEGURAS Y ACCESIBLES PARA LOS HABITANTES DE LA ZONA, LO QUE DEJA EN EVIDENCIA LA URGENCIA DE UN REEMPLAZO.

ESTRATEGIA

VÍA DE EVACUACIÓN PARA CONTINUIDAD




OPERACIONES




Conectar

ESTABLECER UN RECORRIDO QUE PERMITA LA CONECTIVIDAD ENTRE NORTE Y SUR DE LA CIUDAD.



Estructural

FACILITAR A PARTIR DE LA ESTRUCTURA MODULAR ESPACIOS DE USO ESPECÍFICO.



Lugarización

CARACTER VERSÁTIL DE LA ESTRUCTURA QUE ESTABLECE LA DISTINCIÓN DE ESPACIOS CONECTORES Y HABITABLES

