



Püntü

Despiece / Explosión




Planimetría


Vista frontal



Vista lateral



Vista superior



Nº	Descripción de la pieza	Material	Cantidad
1	Tornillo 35 x 3 mm	Acero	4
2	Tornillo 52 x 3 mm	Acero	5
3	Listones de asiento	Pino Cepillado 2x1"	7
4	Perno esparrago largo	Acero	1
5	Travesaño base	Pino Cepillado 2x2"	1
6	Travesaño superior	Pino Cepillado 2x1"	1
7	Travesaño inferior	Pino Cepillado 2x1"	1
8	Perno mariposa	Acero	1
9	Perno esparrago corto	Acero	2
10	Tuerca	Pino Cepillado	8
11	Listones elásticos	Pino Cepillado	4
12	Travesaño frontal	Pino Cepillado 2x1"	1
13	Patas traseras	Pino Cepillado 2x2"	2
14	Patas delanteras	Pino Cepillado 2x1"	2
15	Ajuste de silla	Pino Cepillado 2x1"	4
16	Travesaño con dientes	Pino Cepillado 2x2"	1